




国空航第449号  
国空機第632号  
平成27年8月28日

一般財団法人日本航空協会 会長 殿

国土交通省航空局安全部運航安全課長



航空機安全課長



### 超軽量動力機等の飛行に関する許可取得の徹底について

超軽量動力機等の事故件数については、平成20年以降、年間2件以下で推移してきたところですが、今年は、すでに3件の超軽量動力機及び自作航空機の航空事故が発生しています。また、死亡事故については平成23年以降発生していませんでしたが、本年は8月に2名が死亡する事故が発生したところです。

平成20年以降に発生した超軽量動力機等の事故例をみると、全体で約6割が、死亡事故に限れば全てが航空法上必要とされる許可を取得しておらず、今年発生した事故においても死亡事故を含む、3件中2件が必要な許可を取得していませんでした。

このため、超軽量動力機等について必要な許可の取得を徹底し、さらなる事故の防止を図る必要があります。

航空局では、航空法上必要とされる許可の取得を呼びかけるパンフレットを作成し、航空局ホームページ(※注)で周知しています。貴協会におかれても、超軽量動力機等の安全確保について(平成21年8月28日、国空航第389号)に基づき、当局で作成したパンフレットを利用するなどして、傘下の団体、関係者等に対し指導を行っていただいていることと承知していますが、改めて下記について、周知・徹底をお願いします。

#### 記

1. 現在許可を得ている申請内容と実際に飛行している機体、操縦者、飛行範囲及び離着陸の場所について、相違がないか確認を行うこと。
2. 新たな機体を導入した際や新たな操縦者が加わった場合等を含め、申請漏れが発生しないよう確実な確認を行うこと。
3. 許可を得ず飛行を行うなど航空法違反又はそのおそれがあるクラブ又は個人を知り得た場合には航空局に対して速やかに報告すること。

(※注) 航空法上必要となる許可に関する詳細は航空局ホームページに掲載  
[http://www.mlit.go.jp/koku/15\\_bf\\_000115.html](http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000115.html)