

超軽量動力機及び自作航空機にかかる航空事故等について（平成11年以降）

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
1	H11.5.23	5	福島県 着陸帯近辺	ラズ式S-12XL	不時着	地上走行中に離陸、エンジン停止 (なし)	航空事故	無
2	H11.6.6	6	三重県 着陸帯近辺	クイックルパ-式MXL II Top-R582L型	格納庫 に衝突	着陸時操縦操作不良 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
3	H11.6.16	6	三重県 不明	自作航空機	行方不 明	不明 (搭乗者1名行方不明)	航空事故	無
4	H11.9.4	9	北海道 海岸	クイックルパ-式MX II HP-R503型	着陸時 転覆	着陸失敗 (なし)	航空事故	無
5	H11.10.10	10	茨城県 河川敷	自作航空機	墜落	低高度で急旋回、失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
6	H11.10.18	10	北海道 工場敷地	ハンゲン式B8-M型	墜落	機体の特性にかかる知識不足、不適切な回復操 作による機体損傷 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
7	H12.5.3	5	埼玉県 サッカー場	ASC式トライスタ-D472型	ハードラン ディング	強風下で操縦困難なまま着陸強行 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
8	H12.6.17	6	北海道 着陸帯脇	マ-フィ式マ-リックR503L型	墜落	操縦未熟(浮揚直後失速) (搭乗者2名軽傷)	航空事故	有
9	H12.6.29	6	長野県 飛行試験場	自作航空機(回転翼)	建物に 接触	突風による浮揚の回復操作が不適 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
10	H12.7.29	7	岡山県 牧草地	IA-マント式II-R618型	墜落	不適切な操作による揚力不足 (搭乗者1名死亡)	航空事故	有
11	H12.10.22	10	山梨県 着陸帯近辺	ASC式トライスタ-D472型	墜落	急操作により翼付根金具の破断 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
12	H12.12.17	12	埼玉県	畑地	スポーツビエーション・エアラフト式アベンジャー-R447L型	墜落	低高度で急旋回、重量超過で失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
13	H13.4.28	4	愛知県	畑地	ホームビルト三河式HA400ⅡR582L型	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
14	H13.11.11	11	宮崎県	着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライクG25型	水路に 衝突	ジャンプ飛行時の無理な離着陸 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
15	H14.4.28	4	秋田県	川の中州	マフイー式NINJAⅡ-R618L型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	不明
16	H14.5.3	5	広島県	着陸帯近辺	クイックシルバー-式MXLⅡTop-R582L型	樹木に 衝突	着陸進入中の横方向からの突風 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
17	H14.6.23	6	大分県	駐車場	マックスエア-式トリクターXP-R503L型	フェンスに 衝突	操縦技量不足(着陸後停止せず) (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
18	H14.7.7	7	福井県	着陸帯近辺	クイックシルバー-式GT400SR-R503L型	斜面に 衝突	着陸時の上昇風により操作不能 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
19	H14.7.29	7	群馬県	山斜面	菱和式つばさW1-1-G25B型	墜落	進入中の急激な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
20	H14.8.18	8	愛知県	用水路	クイックシルバー-式MXⅡJ-R503L型	墜落	不適切な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
21	H14.10.13	10	京都府	水田	ランス式S-6ASU-R582L型	不時着	エンジン停止 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無
22	H15.1.26	1	愛知県	着陸帯近辺	ホームビルト三河式トライク-G25型	水面に 接触	高度判断の誤り (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
23	H15.4.29	4	山形県	着陸帯近辺	マフイー式マハリックR503L型	不時着	エンジン出力低下 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
24	H15.4.29	4	沖縄県	公園駐車場	KIT・FOX式MODELIV-R532L型	墜落	低高度での急激な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
25	H15.5.5	5	秋田県	着陸帯近辺	S&K式レッドフォックス-R503L型	樹木に衝突	過剰なバンク操作による高度低下 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
26	H15.8.6	8	北海道	着陸帯近辺	AVID AIRCRAFT式MARKIV型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
27	H15.9.6	9	岐阜県	着陸帯近辺	ホムベルグ三河式HA-500 II -R532L型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
28	H15.9.23	9	新潟県	着陸帯近辺	自作航空機	不時着	エンジン停止 (搭乗者1名軽傷)	重大インシデント	無
29	H16.3.14	3	埼玉県	空き地	ビバーン式RX550-R503L型	不時着	エンジン出力低下 (なし)	重大インシデント	無
30	H16.5.6	5	秋田県	道路脇	スポンツワイク式XP-H2706L型	不時着	山腹の気流により高度・機速低下 (なし)	航空事故	無
31	H16.5.8	5	愛知県	道路脇	ハンゼン式B8VW1800型	樹木に接触	不適切な操縦操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
32	H16.7.4	7	埼玉県	着陸帯近辺	ランス式S-7クーリ-R503L型	不時着	地上滑走中に離陸、エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
33	H16.9.12	9	群馬県	着陸帯近辺	ランス式S-6ジョーテ II -R582L型	墜落	上昇中の不適切な操作による失速 (搭乗者2名重傷)	航空事故	無
34	H16.9.20	9	山形県	畑地	マックスエア式トリクターXP-R503L型	不時着	エンジン出力低下 (なし)	重大インシデント	無
35	H16.12.3	12	茨城県	休耕田	自作航空機	不時着	燃料供給停止によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	無

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
36	H17.6.19	6	秋田県	着陸帯近辺	マックスIA-式IA7-G25型	電話線に接触	燃料供給停止によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
37	H18.1.4	1	茨城県	水田	アビシット式ミストラル-R532L型	電話線に接触	飛行中エンジン停止し不時着失敗 (なし)	航空事故	無
38	H18.3.5	3	茨城県	河川敷	IA7IA7型 II 532型	墜落	過剰な機首下げ (搭乗者1名死亡)	航空事故	有
39	H18.3.12	3	茨城県	河川	自作航空機	墜落	当該機体の飛行経験不足 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
40	H18.8.1	8	埼玉県	住宅地	超軽量動力機パラシュート型	電柱に衝突	飛行高度の不足 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
41	H18.8.13	8	茨城県	水田	自作航空機	不時着後転覆	有視界気象状態を維持せず飛行 (なし)	航空事故	無
42	H19.5.12	5	三重県	埋立地	ゼンIA-式STOL-CH701-R532L型	不時着	飛行中のエンジン停止 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
43	H19.7.7	7	愛知県	着陸帯近辺	クワックルバ-式GT500-R532L型	墜落	着陸時の過度な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
44	H19.7.29	7	山形県	着陸帯近辺	マ-ワイ式NINJA II -R618L型	不時着	燃料枯渇によるエンジン停止 (なし)	重大インシデント	有
45	H19.9.29	9	埼玉県	着陸帯近辺	クワックルバ-式GT400S-R447L型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
46	H19.10.14	10	鹿児島県	着陸帯近辺	ホムビ-ル三河式HA500 II -R532L型	不時着	プロペラの脱落 (なし)	重大インシデント	有
47	H19.12.2	12	千葉県	砂浜	IA7IA7型 II C16-R582型	墜落	機体組立不良により操縦困難失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無

	発生			不具合の概要			取扱	許可の有無	
	年月日	発生月	場所	機体	態様	原因 (死傷者の有無)			
48	H20.11.2	11	宮崎県	着陸帯近辺	ビックバート式FR-250型	墜落	地上訓練中に離陸、不適切な操作 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
49	H20.11.8	11	鹿児島県	着陸帯近辺	スガキ式SG-5型	不時着	気流の乱れによる急な姿勢変化 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	有
50	H21.3.29	3	茨城県	着陸帯近辺	ランス式S-6ESJヨテII型	墜落	旋回時のバンク角が大きいことによる失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
51	H22.4.18	4	京都府	河川敷	クイックバルブ式スノーユズS-R582L型	不時着	機材トラブル (なし)	重大インシデント	有
52	H22.5.3	5	愛知県	海上	ホムビルト三河式HA-500II-R532LS型	滑走路からの逸脱	飛行中の不適切な操作による失速 (なし)	重大インシデント	無
53	H22.6.13	6	茨城県	着陸帯近辺	アマノ式A-1型	墜落	飛行中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
54	H22.9.11	9	茨城県	着陸帯近辺	エアロス式AEROS2-R912型	墜落	上昇中の不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
55	H22.12.11	12	宮城県	山の斜面	クイックバルブ式MXIIHP-R503型	不時着	エンジン停止 (なし)	重大インシデント	無
56	H23.8.31	8	茨城県	用水路	スノーユズビーエーション・エアラフト式アベンジャー-R447L型	墜落	エンジン出力低下による送電線への接触 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	無
57	H24.1.4	1	茨城県	着陸帯	マックス・インタープライズ式アクスR-503型	地面に衝突	地上滑走中の機体損傷 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
58	H24.5.13	5	群馬県	着陸帯近辺	ソレル式SNS-8 ハルバートR277L型	不時着	エンジン不調 (搭乗者1名軽傷)	航空事故	無
59	H25.6.9	6	栃木県	着陸帯近辺	ウルトライト・エアラフト式チャレンジャーII-R503L型	電柱に衝突	飛行中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有

	発生				不具合の概要			取扱	許可の有無
	年月日	発生月	場所		機体	態様	原因 (死傷者の有無)		
60	H26.7.27	7	埼玉県	着陸帯近辺	ビバー式RX550-R503L型	墜落	着陸復行中の不適切な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
61	H26.8.24	8	埼玉県	休耕田	クイックシルバー式 MXL II Top-R582L型	墜落	離陸上昇中の不適切な操作による失速 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
62	H27.5.23	5	千葉県	河川敷	マックスIA-式トリカタ-XP-R503 Vert L型	不時着	機体不具合によるエンジン停止 (なし)	航空事故	有
63	H27.6.16	6	埼玉県	河川敷	ASC式ツイスター-R503型	墜落	横風に対応するための不十分な操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	無
64	H27.8.15	8	茨城県	ゴルフ場	ISHIJIMA式MCR-01型	墜落	重量重心位置逸脱による失速 (搭乗者2名死亡)	航空事故	無
65	H27.10.13	10	熊本県	牧場	エアコマンド式エリート-R582型	墜落	急激な降下操作 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
66	H28.3.23	3	栃木県	空き地	ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャー II -R447L型	木に接触	天候悪化時における飛行の継続 (なし)	航空事故	無
67	H29.4.16	4	広島県	道路	クイックシルバー式MX II スプリントTOP-R582L型	不時着	不適切な機体の点検及び整備 (搭乗者1名重傷)	航空事故	有
68	H29.5.3	5	山形県	河川敷	オートジャイロ式カバロン型	墜落	操縦者の不十分な知識及び技能(推定) (搭乗者1名死亡)	航空事故	無
69	H29.7.11	7	兵庫県	ゴルフ場	HALES CS式RAND KR-2型	不時着	調査中	航空事故	有
70	H29.9.10	9	岐阜県	林	クイックシルバー式MAX II Top-R582L NISHIYAMA型	不時着	操縦者の不十分な知識及び技能 (なし)	航空事故	有
71	H30.4.22	4	広島県	畑地	クイックシルバー式スポーツ2S-R582L型	墜落	操縦者の低高度飛行による架空地線への接触 (なし)	航空事故	無
72	H30.7.14	7	茨城県	造成地	クイックシルバー式GT400S-R447L型	墜落	調査中	航空事故	有
73	H30.11.3	11	茨城県	雑木林	KID・FOX式MODEL IV-R532L型	墜落	調査中	航空事故	無

74	H30.11.11	11	熊本県	着陸帯周辺	BOGDOLA JANOS式BB-02SERPA BENCE/R-R503型	墜落	調査中	航空事故	有
----	-----------	----	-----	-------	---	----	-----	------	---